

ポータブル発電機「型式: GE-1400SS-IV(インバータ)」 自主回収(部品交換)についてのお知らせ

平素は弊社製品に対しまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、富士重工業(株)において製造し、当社にて平成15年12月から販売しておりますポータブル(携帯)発電機『GE-1400SS-IV』において、燃料タンク出口ニップル部の熱劣化による亀裂や折損から、燃料漏れ不具合が発生致しました。該当する製品をご使用のお客様は「ご使用を中止し、下記お問合せ窓口もしくは当社ホームページに掲載のお近くのサービス工場」までご連絡ください。無償にて対策燃料タンクへの交換処置を実施させていただきます。お客様には多大なご心配・ご迷惑をお掛け致しますことを心からお詫び申し上げますとともに、該当部品の交換作業につきましてご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

2010年9月21日
デンヨー株式会社

対象製品型式

インバータ発電機: GE-1400SS-IV

● 対象号機

#3000003 ~ #3000688
#3010003 ~ #3121505
#6000001 ~ #6017296
#8000001 ~ #8004382



操作パネル

リヤカバー

製品番号 号機
(PROD No. SER No.)



お問合せ窓口

お問合せ、ご質問、ならびに部品交換については、下記コールセンターまでご相談ください。
(携帯、PHSからもご利用いただけます。)

デンヨー株式会社 HPアドレス : <http://www.denyo.co.jp>

「お客様コールセンター」 0120-565977

受付時間(土曜、日曜、祝祭日を除く) 月曜 ~ 金曜 9:00 ~ 17:00